

## 校外賃居處所完成建築物結構耐震能力初步評估合格處所

項次	評估地址	評估日期
1	中壢區中央路232巷3號	98/12/18
2	中壢區中央路232巷7號	98/12/18
3	中壢區中央路232巷16號	98/12/18
4	中壢區中央路232巷25號	98/12/18
5	中壢區中央路232巷18號	98/12/18
6	中壢區中央路232巷32號	98/12/18
7	中壢區中央路232巷36號	98/12/18
8	中壢區中央路232巷41號	98/12/18
9	中壢區中央路232巷39號	98/12/22
10	中壢區中央路232巷50號	98/12/22
11	中壢區中央路216巷88號	98/12/22
12	中壢區中央路216巷23號	98/12/22
13	中壢區中央路216巷17號	98/12/22
14	中壢區中央路216巷25號	98/12/22
15	中壢區中央路216巷21號	98/12/22
16	中壢區中央路232巷47號	98/12/24
17	中壢區中央路232巷37號	98/12/24
18	中壢區中央路216巷11號	98/12/24
19	中壢區中央路170號	98/12/24
20	中壢區中央路156號	98/12/24
21	平鎮區中央路153號	98/12/24
22	中壢區中央路216巷9號	98/12/24
23	中壢區中央路220號	98/12/25
24	平鎮區中央路115號	98/12/25
25	中壢區中央路126號	98/12/25
26	中壢區五興路331巷62號	98/12/25
27	中壢區五興路331巷72號	98/12/25
28	中壢區五興路331巷76號	98/12/25
29	中壢區中央路168巷17號	98/12/30
30	平鎮區中央路125號	98/12/30
31	平鎮區中央路119巷23號	98/12/30
32	平鎮區中央路145-3號	98/12/30
33	中壢區中央路46號	99/01/18
34	中壢區中央路146號	99/01/23
35	中壢區中央路232巷21號	99/05/13
36	中壢區中央路216巷15號	99/05/14
37	中壢區中央路216巷27號	99/05/15

38	中壢區五興路406號	99/05/15
39	平鎮區中央路51巷19號	99/05/15
40	平鎮區中央路77號	99/05/15
41	中壢區中央路176號	99/05/15
42	中壢區中央路72號	99/12/23
43	中壢區中央路232巷40號	106/06/12
44	中壢區中央路218號	106/06/12
45	中壢區中央路210號	106/08/25
46	平鎮區中央路165號	106/08/25
47	平鎮區中央路119巷7號	106/08/25
48	中壢區五興路331巷28之10、13號	106/08/25
49	中壢區中央路212號	106/08/25
50	平鎮區中央路137號	106/08/25
51	平鎮區中央路149巷22號	106/08/25
52	中壢區中央路148號	106/08/25
53	平鎮區中央路135號	106/08/25
54	平鎮區中央路255巷38號	106/09/04

附註：

1. 以上所列為房東所提供之檢測資料，可作為學生租屋時參考運用。
2. 同學於校外租屋時，可請房東提消防檢查及房屋耐震檢測合格資料。
3. 考量租屋安全，請同學選擇完成消防耐震檢測合格之房屋為宜。